

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ г.
Нижневартовска
ДС №41 «Росинка»

Р.А. Ротова

«30» июня 2021 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2

1. Общие сведения об объекте

1.1.	Наименование объекта	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №41 «Росинка»	
1.2.	Адрес объекта	628615, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Дзержинского, дом 8	
1.3.	Сведение о размещении объекта	Отдельно стоящее 2-х этажное здание	1943,2 кв. м., образовательная деятельность осуществляется на 2 этажах ДА, площадь 9296 кв.м.
1.4.	Год постройки	1989 год	
	Год последнего капитального ремонта	Не проводился	
1.5.	Дата предстоящих плановых ремонтных работ:	текущего капитального	По мере необходимости Не планируется
1.6.	Название учреждения (полное юридическое наименование, согласно Устава, краткое наименование)	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №41 «Росинка» (МАДОУ г. Нижневартовска ДС №41 «Росинка»)	
1.7.	Юридический адрес учреждения	628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Северная, дом 9а Телефон: (3466) 44-80-61, факс (3466) 44-80-61 e-mail: MADOYNV-41yandex.ru	
1.8.	Основание для пользования объектом	Оперативное управление Аренда Собственность	X
1.9.	Форма собственности	Государственная Негосударственная	X
1.10.	Территориальная принадлежность	Федеральная Региональная Муниципальная	X
1.11.	Вышестоящая организация	Наименование	Департамент образования администрации города Нижневартовска
1.12.	Адрес вышестоящей организации, другие координаты	628615, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дзержинского, 15/13 Телефон (3466)43-75-29, Ф.:(3466)43-66-20	

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- | | | |
|------|---|--|
| 2.1 | Сфера деятельности | Образование |
| 2.2. | Виды оказываемых услуг | Оказание дошкольных образовательных услуг |
| 2.3. | Форма оказания услуг | На объекте
С длительным пребыванием |
| 2.4. | Категория обслуживаемого населения по возврату | Дети |
| 2.5. | Категории обслуживаемых инвалидов | Инвалиды, передвигающиеся на креслах - колясках
Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата
Инвалиды с нарушением зрения
Инвалиды с нарушением слуха
Инвалиды с нарушениями умственного развития |
| 2.6. | Плановая мощность | Посещаемость (количество обслуживаемых в день) 213 человек
Вместимость 240 человек
Пропускная способность 476 человек |
| 2.7. | Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: Да | |

3. Состояние доступности объекта

- | | | |
|--------|---|--|
| 3.1. | Путь следования к объекту пассажирским транспортом
Описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (указать номера маршрутов) | АОТ «Дзержинского» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Нефтяников, маршруты Автобусы: № 6, 7, 13, 15, 16, 24 Маршрутное такси: № 6к, 13к, 17к, 32, АОТ «Сбербанк» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Дзержинского, маршруты Автобусы № 6, 7, 13, 15, 16, 24; Маршрутное такси № 6к, 13к, 17к, 32; АОТ «Таможенный терминал» по ул. Северная, по направлению к ул. Нефтяников , Автобусы № 17, 21, 101; Маршрутное такси № 26, 29

АОТ «Дзержинского» по ул. Интернациональная, по направлению к ул. Нефтяников, маршруты Автобусы № 6, 7, 13; АОТ «5 детская поликлиника» по ул. Интернациональная по направлению к ул. Дзержинского, маршруты Автобусы № 6, 7, 13; АОТ «Таможенный терминал» по ул. Северной по направлению к ул. Нефтяников , Автобусы № 17, Данные взяты с информационного портала о движении специализированных автобусов, которые оборудованы откидным трапом для заезда инвалидной коляски в салон автобуса, где предусмотрено специализированное место для ее крепления. |
| 3.2. | Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта | |
| 3.2.1. | Расстояние до объекта от остановки транспорта (м.) - 176 м. | |
| 3.2.2. | Время движения пешком (мин.) - 1 мин | |
| 3.2.3. | Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да,нет) - нет | |
| 3.2.4. | Перекрестки – нет | |

- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):
Нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути Есть, (опись) На путях движения имеются ненормативные, немаркированные визуальными съезды на проезжую часть. Перепады высот, представляющие затруднения для самостоятельного передвижения инвалидов на коляске.

Их обустройство для инвалидов на коляске Да Да (частично; отсутствует визуальная, контрастная маркировка; высота перепада выше предельной нормы, установленной СП 59.13330.2016. Пути движения выполнены с применением тротуарных плит, расстояние между которыми превышает нормативные, допустимые размеры, уточненные в СП 59.13330.2016.) Дополнительно: устройство дорожного покрытия нуждается в ремонте.
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов-форма обслуживания*
*-указывается один из вариантов организации доступности объекта:
«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);
«Б» - доступны специально выделенные участки помещения;
«ДУ» - доступно условно (дополнительная помощь сотрудника);
«ВНД»- временно не доступно.
Все категории инвалидов и МГН Б
Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках ВНД
Инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата Б
Инвалиды с нарушениями зрения Б
Инвалиды с нарушением слуха Б
Инвалиды с нарушениями умственного развития ДУ
- 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (указывается состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**)
** Указывается:
ДП-В-доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В- доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ- доступно условно;
ВНД- временно не доступно
Территория, прилегающая к зданию (участок) ДЧ-И (О, У)
Вход (входы) в здание ДЧ-И (С, Г, У)

Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (С, О, Г, У)
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

3.5.1. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и МГН на объекте

Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют
Сменные кресла - коляски	Отсутствуют
Адаптированные лифты	Отсутствуют
Поручни	Присутствуют, не соответствуют нормативному законодательству
Пандусы	Отсутствуют
Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
Раздвижные двери	Отсутствуют
Доступные входные группы	Присутствуют, адаптированы частично
Доступные санитарно-гигиенические помещения	Отсутствуют
Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Присутствуют, адаптированы частично
Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (места предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Присутствуют, адаптированы частично
Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной тестовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Присутствуют
Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации	Присутствуют

3.5.2. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и МГН представляемых услуг.

Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планов здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Присутствует
Обеспечение инвалидам помощи,	Присутствует

необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	
Проведение инструктирования или обучения сотрудников, представляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Отсутствует
Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Присутствует
Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работникам организации	Отсутствует
Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не предусмотрено
Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводники при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Отсутствует
Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствует
Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Присутствует
Обеспечение представления услуг тьютора	Отсутствует

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

Перечень мероприятий по устранению существующих физических (архитектурных) барьеров:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.Дополнительно требуется информационная адаптация, а именно: контрастная маркировка входной калитки (яркая, контрастная покраска опорных столбов калитки и нанесение контрастной, поперечной полосы на полотне самой калитки, на высоте не ниже 1,2., не выше 1,5м 2. Укомплектовать кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением перед входом с правой стороны на высоте 0,8м от уровня земли. Кнопка системы вызова помощника должна быть выполнена из материалов обеспечивающих всепогодное использование, в антивандальном корпусе, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60мм. - Разместить информационную табличку с нанесением пиктограммы «вызов помощи» размером не менее 200*200мм. 3.Устройство пандуса 4. Оснащение тактильной направляющей полосой
2	Вход (выход) в здание	1.Требуется реконструкция ограждение наружной лестницы, а именно: демонтаж старого ограждения и установка непрерывных, трехуровневых перил (1-й уровень 0,5 м. от уровня ступени, 2-й уровень 0,7 м., 3-й уровень 0,9 (СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261). 2. Монтаж системы «антипорог» на плотно входной двери для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов следующих групп: К- инвалиды, передвигающиеся на кресле – коляске; О- инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С- инвалиды с нарушением зрения. В случае не возможности установки системы «антипорог» рекомендуется использовать двухсторонние (приставные) пандусы перепадов высот. 3. Регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей (СП

		59.13330.2016)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1. Рекомендуются замена перил ограждения лестничных маршей основного уровня (1 этажа) по всему помещению учреждения, с учетом требований СП 59.13330.2016, либо реконструкция ограждения, а именно: -реконструкция ограждения лестниц (внутри зданий), с расположением непрерывных, трехуровневых перил (1-й уровень 0,5 м., от уровня ступени, 1-й уровень 0,7м., 3-й уровень 0,9), по обеим сторонам марша лестниц. Все уровни должны обладать непрерывным, не травмирующим завершением, с удлинением в пределах 0,3м., относительно марша лестницы (СП 59.13330.2016). Перила необходимо снабдить ригелем, размещенным на высоте 0.05, от уровня ступени, для выполнения функции «тростеотбойника»; 2.Двери оборудовать системой «антипорог» с установкой на полотно дверей, ведущих из помещения холла в помещения, оборудованные с учетом организации учебного процесса детей с инвалидностью, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов следующих групп: - О- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; - С- инвалиды с нарушением зрения. В случае не возможности установки системы «антипорог» рекомендуется использовать двухсторонние (приставные) пандусы перепадов высот; 3. Эвакуационные выходы, расположенные в основании лестничных маршей оборудовать: - системой «антипорог» на полотно двери, ведущей из помещения холла в тамбур эвакуационного выхода, для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов следующих групп: - О- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; - С- инвалиды с нарушением зрения. В случае не возможности установки системы «антипорго» рекомендуется использовать двухсторонние (приставные) пандусы перепадов высот; 4.Снабдить перила лестничных клеток тактильными наклейками с указанием этажа, направления движения; 5.Обеспечить наличие тактильных табличек на лестничных клетках с указанием наименования этажа; таблички должны быть выполнены тактильными нанесением,

		размером не менее 150*150мм.,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	1.Обеспечить наличие механизма (вспомогательного устройства) для пересаживания (переноса) с борта в чашу бассейна детей с инвалидностью категории: К- инвалиды передвигающиеся на кресле – коляске; О- инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата; - борта бассейна, приступок, обеспечить противоскользящим, съёмным, дренажным покрытием; - размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения 2. Обеспечить в групповом помещении расстановку мебели, инвентаря и оборудования с обеспечением беспрепятственного движения инвалидов (ширина прохода, необходимых для организации беспрепятственного доступа, не менее 1,1 м., в целях обеспечения свободного сгибания при проходе); - размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения 3. Обеспечить в приемной группы расстановку мебели, инвентаря и оборудования с обеспечением беспрепятственного движения инвалидов (ширина прохода, необходимых для организации беспрепятственного доступа, не менее 1,1 м., в целях обеспечения свободного сгибания при входе); 4.Размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения
5	Санитарно-гигиенического помещения	1. Оснастить действующий санузел комплектом поручней (настенного и напольного крепления). Обеспечить компоновку оборудования для безопасного получения услуги с возможностью самостоятельного использования; 2. Оснастить действующую душевую кабину комплектом поручней (настенного и напольного крепления). Обеспечить компоновку оборудования для безопасного получения услуги с возможностью самостоятельного использования; -оснастить действующую кабину откидным стульчиком с упором в пол; -размещение контрастной маркировки и элементов информативного обозначения 3.Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне душевой кабины на высоте 0,8м от уровня пола, с установкой, в

		кабине в зоне прямой досягаемости. Кнопки системы вызова помощника должны быть выполнены из материалов обеспечивающих влагозащищенность, в антивандальном корпусе, снабжены шнурком, с четко определяемой зоной нажатия в диаметре не менее 60мм; -размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы доступной универсальной кабины размером не менее 150*150мм; -размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «вызов помощи», размером не менее 150*150мм; 4. Нанесение контрастной маркировки дверного проема, либо лентой, либо методом окрашивания не менее 50мм шириной по периметру проема; -контрастная маркировка ручек входной двери санузла; -контрастная маркировка элементов кабины, оборудования и оснащения (контраст-поручни/стена, стена/пол, оборудование (унитаз, раковина, душевая)/ стена и пол и т.д.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дублирование необходимой для инвалидов , имеющих стойкие расстройства функции – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	В музыкальном зале размещение П-образного, индукционного контура с зоной охвата до 100 кв.м. и монтажом головного, управляющего устройства в нишу. Необходимо: вывод в нишу питания 220Вт; управляющего кабеля, сопряженного с микшерным пультом звукотранслирующей аппаратуры (для обеспечения максимальной зоны покрытия индукционным контуром; (необходимо для получения услуги инвалидами категории «Г» (с нарушением слуха)

Ожидаемый результат по состоянию доступности при выполнении плана работ по адаптации

Изменения состояния доступности основных структурно-функциональных зон	ОСФЗ	До адаптации	После адаптации
	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (О, У)	ДЧ-В

(*указываются: ДП-В-доступно полностью всем; ДП-И-доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов) – (К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О-инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды с нарушением зрения, Г-инвалиды с нарушением слуха, У-инвалиды с нарушением умственного развития); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У)-доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ-доступно условно; ВНД-временно недоступно.	(участок)		
	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (С, Г, У)	ДЧ-И
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (С, О, Г, У)	ДЧ-В
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	ДЧ-В
	Санитарно-гигиенического помещения	ДЧ-И (Г, У)	ДЧ-В
	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, Г, У)	ДЧ-В
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) **№ 2 от "30" июня 2021 г.**
2. Акта обследования объекта: **№ 2 от "30" июня 2021 г.**
3. Решения Комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг). **Решение комиссии от "30" июня 2021 г № 2**

УТВЕРЖДАЮ:

График проведения работ по адаптации

Год	Квартал	Управленческое решение (план работ по адаптации)		Примечание
		Перечень мероприятий	Пункт перечня (кратко)	
2022	III	Вход (входы) на территорию	1.Контрастная маркировка входной калитки (яркая, контрастная покраска опорных столбов калитки и нанесение контрастной поперечной полосы на полотне калитки не ниже 1.2 м и не выше 1.5 м	При наличии финансирования
2024	III		2.Укомплектовать кнопкой вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением перед входом с правой стороны на высоте 0,8м от уровня земли	
2024	III	Путь (пути) движения на территорию	Устройство пандуса Оснащение тактильной направляющей полосой	При наличии финансирования
2024	III	Вход (входы) в здание	-Реконструкция ограждение наружной лестницы, а именно: демонтаж старого ограждения и установка непрерывных, трехуровневых перил - Монтаж системы «антипорог» на плотно входной двери для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов (Приобретение двухсторонних (приставных) пандусов перепадов высот)	При наличии финансирования
2022	I		Регулировка устройства автоматического закрывания двери (доводчик) до нормативных показателей (СП 59.13330.2016)	
	II		Контрастная маркировка ручек входной двери	
2023	III	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нанесение контрастной маркировки дверных проемов лентой либо методом окрашивания не менее 50мм шириной по периметру проема	При наличии финансирования
2027	IV	Санитарно-гигиенические помещения	-Оснастить действующий санузел комплектом поручней (настенного и напольного крепления) - Оснастить действующую душевую кабину комплектом поручней (настенного и напольного крепления) - Разместить кнопку вызова помощника (в составе системы вызова помощника) с расположением в зоне унитаза на высоте 0,8м от уровня пола, с установкой в кабине санузла, в зоне прямой досягаемости. - контрастная маркировка элементов кабины, оборудования и оснащения	

